| | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80070262A:90 Kane St West Hartford Transforme | 209,693 | 8,072 | 0 | 0 | (19,792) | 0 | 0 | (10,479) | 0 | 0 | | | 187,495 |
| 1DWANA2022:CT Telecom WAN Annual 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,792 | 27,487 | 0 | | | 127,279 |
| IT1DWANA:TELECOM -WAN ANNUALS - CLP | 104,245 | 525,177 | 9,496 | 24,914 | 0 | 0 | (750) | 0 | 2,101 | 2,087 | | | 667,271 |
| OPENSKY1:Open Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25,429 |
| VOCSYS1D:CL&P VOICE RADIO SYSTEM | 4,224 | 2,055 | 12,337 | 22,192 | 5,014 | 2,099 | 2,925 | 4,046 | 13,159 | 0 | | | 68,051 |
| CTEDVH20:CT Electric Distrb Vehicle Purchase | 227 | 0 | 0 | 0 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,953 |
| CTEDVH21:CT Electric Distrib Vehicle Purchas | 178,414 | 786,967 | 9,190 | 0 | 707 | 55,414 | 30,652 | 0 | 23,391 | 126,151 | | | 1,210,887 |
| CTEDVH22:CT Elec Distrib Vehicle Purchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,335 | 99,342 | 350,687 | 418,500 | 396,140 | 0 | | | 1,301,004 |
| CS00664:Workmans Ground Xfr GXTD20 WOs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CTFT2021:CT Field Training Tools & Equipment | (8,578) | 566 | 1,175 | 4,494 | 528 | 11,381 | 538 | 538 | 538 | 916 | | | 12,095 |
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 117,819 |
| CTTOOL22:CT Elec Fleet Capital Tool Purchase | 0 | 2,316 | 1,451 | 14,288 | 20,273 | 131 | 10,522 | 5,593 | 0 | 59,817 | | | 114,391 |
| CTTRN18:CT Training Annual Capital Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,713 | 0 | 0 | | | 191,713 |
| CTTRN20:CT Training Annual Capital Project | 44 | 1,829 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,897 |
| CTTRN21:CT Elec Training Annual Cap Project | 9,000 | 892 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,383 | 32,500 | 8,645 | | | 57,140 |
| GECNCLP:CT TRANSPORTATION TOOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | | (0) |
| CT EFO Capital Tools | 0 | 0 | 31,176 | 0 | 4,310,240 | 22,949 | 33,967 | 51,779 | 3,054,400 | 362,864 | | | 7,867,375 |
| GXCOTRBL:TOOLS/EQUIPMENT TROUBLE SHOOT | 0 | 0 | 1,171,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,171,259 |
| GXCUSSOL:TOOLS & EQUIPMENT-METER SERVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| GXENG:Capital Tools for Engineering Org | 210,780 | 750 | 0 | 0 | 0 | 32,449 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | 244,001 |
| GXENG2022:CT ENG CAP TOOLS & EQUIP 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,335 | | | 28,335 |
| GXRS2007P:2020 RSO Capitalized Tools | 0 | 0 | 150,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150,802 |
| GXRS2104P:2021 RSO Capitalized Tools | 0 | 0 | 109,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 109,960 |
| GXTD11:TLS/EQP CLP MAINTENANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,223 | 9,274 | | | 454,497 |
| GXTD19:Capital Tools & Equip Maint D S/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,367 | 0 | | | 327,367 |
| GXTD20:2020 CT D SS Capital Tool Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,826 | 117,525 | 328,623 | | | 634,975 |
| GXTD21: 2021 CT D SS Capital Tool Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,306 | 29,790 | 6,668 | 803,110 | 72,031 | 952 | | | 1,315,857 |
| GXTD22:2022 CT D SS Capital Tool Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| MBLEYE11:Mobileye-Fleet Safety Mechanism | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 611 |
| 80020159P:Main St New Britain 1/15/21 Outage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 145,597 |
| Emergent Line Annuals | 5,703,237 | 3,409,283 | 7,021,621 | 5,391,683 | 2,191,791 | 7,172,826 | 4,808,162 | 4,261,660 | 5,609,056 | 0 | | | 45,569,319 |
| C320005:Canton 5R Replace 2X Transformer | (270,123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,477 | 0 | 0 | 0 | | | (258,646) |
| CASEAST:CASCADE - MTCE EAST | 0 | 0 | 74,541 | 3,584 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | | | 78,791 |
| CS00303:East Bantam 19U- Replace failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,714 | | | 51,714 |
| CS00305:Waterside 21M Rplc Brkr & Relay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00324:N Greenwich 27k Replace Breaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,669 | | | 334,669 |
| CS00326:Branford 11J Replace Breaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00328:NW Hatford 2N Rplc Failed Brkr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,208 | | | 207,208 |
| CS00337:N. Bloomfield 2A Rplc Failed 3Xfrmr | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | (482) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00341:Essex 16M Rebuild 1X LTC DSQ72028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,356 | 0 | 0 | (58,860) | | | 255,496 |
| CS00342:Cornwall 37J Rebuild 1X LTC EQ82017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,137 | | | 145,137 |
| CS00361:S. End 1G - Replace 2X LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,525 | | | 240,525 |
| CS00427:E. Rocks 17R Replace 1X Transformer | 0 | 0 | 0 | 3,150,111 | 5,529 | 10,252 | 4,515 | 2,645 | (83) | 4,061 | | | 3,177,031 |
| CS00441:Carmel Hill Rplc MOD Xfr DSQ62036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00475:Jefferson Hill 26 Rplc Swch XQ42013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00602:E. Meriden 21P Failed Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00619:Farmington 1C Rbuild LTC Xfr Q92050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00620:Card 11F Rebuild LTC Xfr Q03014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00623:Branford 11J LTC Xfer Q80305904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00631:E Htf 32G Rplc CB Xfer DSQ92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,228 | 0 | 0 | 0 | | | 59,228 |
| CS00632:E Htf 32G Rplc CB Xfer DSQ92046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| CS00638:Weston 21M Rplc Batry Xfer DSQ92029 | 0 | 160,859 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 161,427 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CS00643:Newington 4A Rplc VAC Swch XQ92008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| DSEQ:CLP DIST.SS FAILED EQUIPMENT ANNUAL | 251,417 | 4,056 | 304,756 | 78,094 | 57,767 | 102,555 | 21,036 | 102,233 | (151,268) | 96,166 | [redacted] | 866,811 |
| DSEQ20:2020 CT D SS Emergent Annual | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,879) | 0 | 7,597 | 0 | 0 | [redacted] | 2,105 |
| DSEQ21:2021 CT D SS Emergent Annual | 0 | 71,184 | 159,749 | 148,747 | 0 | 20,021 | 821,950 | 52,714 | 89 | (628,924) | [redacted] | 645,529 |
| DSEQ22:2022 CT D SS Emergent Annual | 0 | 0 | 4,208 | 0 | 0 | 0 | 72,135 | 216,551 | 175 | 1,067,204 | [redacted] | 1,360,272 |
| CS00075:Bokum 15L - Repl 8 - 27.6 kV Brkrs | 509 | 545 | 542 | 824 | 413 | 533 | 266 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,632 |
| CS00086:Monroe - Stevenson 14A - Repl 2 OCB | 0 | 5 | 1,678 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 2,175 |
| CS00114:Manchester 3A - OCB Replacement | 0 | 0 | 478 | 2,601 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,170 |
| CS00233:Scitico 27H - Replace 27H6-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 624 |
| CS00251:Flanders 11Y - Replace 8 OCBs | 0 | 23 | 0 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,716 |
| CS00253:Hopewell 22R - Replace 4 OCBs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,821 | 0 | 0 | [redacted] | 3,821 |
| CS00254:Tunnel 12S - Replace 9 OCBs | (87,907) | 270 | 3,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (229,592) | 0 | [redacted] | (314,038) |
| CS00257:Card 11F - Replace 5 OCBs | 94,301 | (96,709) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,408) |
| CS00259:Carmel Hill 11S - Replace 3 OCBs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 129 |
| CS00378:Canton 5R OCB Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00394:S. Meadow 1A - OCB Rplc Phase I | 2,102 | 4,795 | (14,886) | (140,550) | 514 | (359) | 0 | 110 | 0 | 0 | [redacted] | (148,273) |
| CS00415:Green Hill 30R Replace OCB's | 33,406 | (26,702) | 0 | 0 | 1,064 | 3,709 | 3,948 | (234) | 5,393 | 127 | [redacted] | 20,711 |
| CS00416:Tracy 14M Replace OCB's | 0 | 0 | 0 | 1,840,294 | 781 | (29,596) | 162 | 112 | 0 | 528 | [redacted] | 1,812,281 |
| CS00417:N. Bloomfield 2A Rplace OCB's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,479 | 24,330 | (605,808) | [redacted] | 0 |
| CS00418:NW Hartford 2N Replace OCB's | 169,796 | 167,706 | 86,522 | 86,222 | 114,920 | 26,689 | 6,015 | 73,946 | 103,448 | 312,099 | [redacted] | 1,147,364 |
| CS00419:S. Windsor 14L Replace OCB's | 34,974 | 5,081 | 20,317 | 63,119 | 1,755 | 8,954 | 5,149 | 1,271 | 0 | 8,409 | [redacted] | 149,029 |
| CS00420:Thomaston 2B Rplace OCB's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,832 | 6,074 | 3,671 | 1,940 | 1,528 | [redacted] | 637,045 |
| CS00421:Scitico 27H Replace OCB's | 0 | (4,296) | 3,538 | 4,034 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,318 |
| CS00423:Willimantic 14S Replace OCB's | 276,168 | 7,023 | 4,716 | 100,122 | 1,489 | 216 | 4,023 | 0 | 574 | 0 | [redacted] | 394,330 |
| CS00492:Green Hill 30R PH II OCB Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 102118:PCB TRANSFORMER REPL PROGRAM | 125,508 | (3,230) | 82,118 | 21,626 | 5,352 | 1,935 | 4,614 | 5,242 | 9,230 | 358 | [redacted] | 252,752 |
| Insurance Claim/Keep Cost Annuals | 1,662,744 | 733,700 | 934,506 | 959,241 | 249,017 | 1,747,296 | 2,453,677 | 529,406 | 1,282,767 | 769,241 | [redacted] | 11,321,594 |
| Lighting annuals | (59,162) | 98,817 | 1,674,584 | 35,128 | 409,816 | 1,568,401 | 549,470 | 346,896 | 1,576,552 | (5,930,100) | [redacted] | 270,403 |
| GRPRLP1619:SOUTH WINDSOR POST TOP LED RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 279,186 |
| DA2M20:NON-ROADWAY LIGHTING CHESHIRE | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 206 |
| Line Relocation Annuals | 163,205 | 192,815 | 77,710 | 99,501 | 146,444 | 144,083 | 205,373 | 396,331 | 947,625 | 424,578 | [redacted] | 2,797,664 |
| DH2L21:Line Relocations - Torrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,671 | 0 | 0 | 3,984 | [redacted] | 144,655 |
| DH3H21:Line Relocations Hartford | 11,370 | 531 | 5,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 17,211 |
| DH5T20:Line Relocations - Tolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,205 | 4,506 | 13,690 | 6,676 | [redacted] | 366,077 |
| 492601:WTBY REL FAC I-84 ST HWY PROJ 151-2 | 0 | 0 | (559,182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (559,182) |
| CD00083:RELOC OF OH LINE AT OLD GREENWICH | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 238 |
| CD00348:CDOT Strawberry Hill Bridge Rebuild | 6,641 | (3,843) | 0 | 0 | (33,473) | 3,910 | 0 | 0 | 0 | (897) | [redacted] | (27,661) |
| CD00689:Road Widening Pepper St Monroe | 0 | 0 | 164,015 | (17,115) | (245) | 3,237 | 50,542 | 158,888 | 56,844 | (12,153) | [redacted] | 404,013 |
| CD00824:Hartford Road, Bridge Rebuild Manch | 0 | 0 | 12,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 12,233 |
| CD00854:CDOT 135-325 Main St - Rel Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (391) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (391) |
| CD00932:CDOT - Norw Westport Ave Rd Widenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,821) | 0 | (1,246) | 0 | [redacted] | (4,067) |
| CD01060:West Ave OH Relocation | (3,401) | (1,084) | 9,570 | 39,798 | 0 | 0 | 843 | 0 | (35) | 0 | [redacted] | 45,691 |
| CD01117:Stmfrd – Greenwich Ave – Rel. Facil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,836 | 103,873 | [redacted] | 473,708 |
| CD01298:CDOT 117-159 Route 35 UG Relocation | 389,308 | 0 | 27,620 | 921,733 | 1,337 | (144,440) | 40,899 | 187,364 | 30,757 | 3,558 | [redacted] | 1,458,137 |
| CD01373:CDOT Project 302-0014 - Glover Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,367 | 26,227 | 32,887 | [redacted] | 1,147,481 |
| CD01465:Cedar Heights Rd Bridge CDOT 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,385 | 993,892 | [redacted] | 1,886,278 |
| CD01497:CTDOT #135-340 - Summer St Intersec | 0 | 30,203 | 4,530 | (2,425) | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 32,258 |
| CD01501:Bristol Hospital Expansion | 0 | 0 | 31,767 | (12,016) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 19,835 |
| CD01503:CDOT 96-204 – Intersection Improvem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,275 | (175,792) | 269,367 | 254,139 | (6,893) | [redacted] | 877,096 |
| CD01523:CDOT 42-317 Rte 2, East Hartford | 66,623 | 4,959 | 235,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,308 | [redacted] | 320,168 |
| CD01567:Riverbank Rd CDOT 135-328 | 0 | 0 | 255,698 | (43,109) | (4,354) | (725) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 207,510 |
| CD01663:CDOT 135-331 High Ridge Rd Bridge | (140) | 0 | 4,089 | 0 | 0 | 0 | 2,994 | 0 | 5,164 | 0 | [redacted] | 12,107 |
| CD01805:LOTCIP #L107-0001 / 26N2 Hawley Rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,288 | 16,353 | (640) | (93) | 8,149 | [redacted] | 217,057 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CD01875:Southington 4C No Gate Relo Facilit | 0 | 0 | 0 | 407,891 | 57,047 | 104,168 | (322) | 0 | (18) | 0 | [redacted] | 568,765 |
| 495802:Third Party Attachment Make Ready | 1,338,109 | (25,957) | 1,137,223 | (578,851) | (38,119) | 267,547 | (4,212) | 329,675 | 143,877 | (63,016) | [redacted] | 2,506,276 |
| CTMTR20:CT Annual Meter Project for 2020 | 0 | 0 | 0 | 108,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 108,107 |
| CTMTR21:CT Annual Meter Project for 2021 | (14,098) | 0 | (6,203) | (70,449) | 15,760 | 289,522 | 18,374 | 33,048 | 0 | 0 | [redacted] | 265,956 |
| CTMTR22:CT Annual Meter Project for 2022 | 0 | (45,507) | (13,300) | (40,490) | 7,063,839 | 1,193,460 | 537,077 | 553,339 | 776,813 | [redacted] | [redacted] | 10,025,231 |
| CTMTR23:CT Annual Meter Project for 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | 0 |
| DT7C:TRANSFORMERS CL&P | 2,422,605 | 2,235,949 | 3,486,757 | 3,977,064 | 4,153,406 | 3,871,393 | 2,419,628 | 1,361,535 | 2,485,742 | [redacted] | [redacted] | 26,414,078 |
| Customer Driven Annuals | 4,623,415 | 1,953,201 | 1,971,805 | 1,212,911 | 2,020,605 | 3,413,683 | 2,371,587 | 2,202,209 | 3,189,267 | [redacted] | [redacted] | 22,958,683 |
| 101729:NEW SERVICE CHATFIELD FARMS DEVELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,858) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,858) |
| 80038681P:Country Squire Rd, Cromwell | 5,971 | 290,028 | 12,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 308,376 |
| 80115237P:DB Primary Ext. for Gas Station | 56,249 | 96,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | [redacted] | 153,031 |
| CD00343:BECKLEY RD CONDO DEVELOPMENT BEI | 14,116 | 0 | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 17,986 |
| CD00580:P Block, Bldgs 4-6 | 40,543 | 8,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 48,917 |
| CD00585:NS- Grist Mill Village 1500 Res Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | (519) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (519) |
| CD00672:NewSvc - Isaac St, Nrwlk - POKO Dev | 27,403 | 30,865 | (900) | 39,757 | (314) | 0 | 0 | 379,844 | 0 | 0 | [redacted] | 476,656 |
| CD00818:Relocate Meriden Record Journal Sw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 11,255 |
| CD00902:3814 Reconduct @ Trader Joe/Phoenix | 0 | 0 | 0 | (24,729) | 0 | (10,754) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (35,483) |
| CD00958:Championship Drive - DB Line Exten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 4,492 |
| CD01053:Install SWGR For Meriden Common PH2 | 208,302 | 0 | 0 | (73,902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 134,401 |
| CD01113:ASML Facility Expansion | 154 | 31,181 | 777 | 21,286 | (141,894) | 4,171 | (84,561) | 11 | (65) | 1,299 | [redacted] | (167,642) |
| CD01116:Economy Spring New Service Aircraft | 0 | 0 | (5,712) | (228) | (443) | (1,663) | 0 | 0 | 0 | 683 | [redacted] | (7,363) |
| CD01128:L&M Hospital New Service Switchgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,459 | 2,757 | [redacted] | 206,216 |
| CD01203:55 Elm St., Hart. - Vault Repairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (53,875) | 0 | [redacted] | (53,875) |
| CD01212:Grist Mill Village Building C | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | (1,569) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (1,540) |
| CD01272:Stamford New Service – Charter Comm | 0 | (2,515) | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,231) |
| CD01313:Darien new service - 40 Heights Rd | 0 | 755 | 8,967 | 5,201 | (1,285) | 978 | 0 | 402 | 4,286 | 31,538 | [redacted] | 50,844 |
| CD01327:Hamilton Ave Wtby Conv to 13.8kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,446 | 1,590 | [redacted] | 107,036 |
| CD01350:14L5/L6 Contingency Overload | 58,032 | (31,633) | (29,499) | (6,710) | 0 | 2,448 | (548) | (2,304) | (4,915) | 0 | [redacted] | (15,129) |
| CD01355:Aquarian 3-Phase Extension | (758) | 0 | (78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,085 | 0 | [redacted] | 46,249 |
| CD01383:Charter Communications Phase 2 | 26,827 | 3,196 | 7,354 | 0 | 0 | 19,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 56,705 |
| CD01509:New Service O&G | 0 | 0 | 0 | (267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (267) |
| CD01511:UCONN High Capacity Feeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,648 | (245,485) | 21,902 | [redacted] | 404,065 |
| CD01512:Westbrook Village URD and System Im | 216 | 0 | (2,358) | 0 | 4,618 | 0 | (37,489) | (557) | (724) | 17,878 | [redacted] | (18,416) |
| CD01514:Americold New Svc NW Dr. Plainville | 149 | 146 | (544) | 90,930 | (23,856) | 112 | (2,581) | 0 | 2,736,985 | 606,983 | [redacted] | 3,408,324 |
| CD01534:State Pier Offshore Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,383 | 133,728 | 122 | 773 | 0 | [redacted] | 192,005 |
| CD01549:Haynes New Service | 70,825 | 16 | (794) | 5,090 | 9 | 1,374 | 106,425 | 221,676 | (6,151) | (9,227) | [redacted] | 389,242 |
| CD01564:Convert Thomaston Ave Wtby for NS | 0 | 0 | 43,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 43,649 |
| CD01677:New Circuit 14K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01714:New Service Gateway Moodus Outpost | (57,596) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | 0 | (59) | 0 | [redacted] | (56,226) |
| DN1S20:New/Existing Custmrs Stamford | (55,682) | 72,457 | (526) | 0 | 0 | 0 | (153) | (75,581) | 67,291 | 0 | [redacted] | 7,806 |
| DN1S21:New/Existing Customers - Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,391 | [redacted] | 92,391 |
| DN5T21:New/Existing Customers Tolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD00606:Ecos Energy - Voluntown Solar Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (699) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (699) |
| CD00736:Lodestar East Windsor - 1980kwx2 PV | 0 | 0 | 0 | 0 | (87,156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (87,156) |
| CD00794:Pawcatuck Solar Center, LLC - 20MW | 0 | 9,974 | (4,664) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,534 | 1,218 | [redacted] | 242,063 |
| CD00805:Ecos Bilton Rd – 4.996MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,796 | 0 | 0 | [redacted] | 17,796 |
| CD01028:GRE-29-WATERFORD-CT, Oil Mill Road, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,172 | (1,711) | [redacted] | 341,461 |
| CD01068:Canton Hydro LLC | 810 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108,844) | [redacted] | (107,759) |
| CD01084:Independence Solar LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,853) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (5,853) |
| CD01087:Hytone Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,810 | (21,920) | [redacted] | 191,890 |
| CD01141:Bloom CT Clean Energy Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,401) | 0 | [redacted] | (1,401) |
| CD01162:Verogy - Southington | 266,038 | 0 | 0 | 0 | (2,308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 263,730 |
| CD01163:Verogy - East Windsor | 0 | 0 | 962,023 | 4,666 | 17,919 | 9,257 | 4,440 | (2,626) | 1,241 | 0 | [redacted] | 996,920 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CD01214:Citrine Interconnect Lot 7891&7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,474) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,474) |
| CD01237:Bristol Solar One Interconnection | 944 | 0 | 259 | 0 | 19 | 31,795 | 0 | 0 | 0 | (21) | [redacted] | 32,997 |
| CD01251:DG - Clean Focus Impact Study | (14,922) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,140) | 0 | 0 | [redacted] | (25,062) |
| CD01390:DG - LSE Enfield LEG-25504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 5,782 |
| CD01391:DG Lodestar Winchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,137 | 0 | [redacted] | 97,137 |
| CD01393:CD01393 Wind Colebrook South | 460 | 0 | (166) | 0 | (24,116) | 257,074 | (2,823) | (263) | (177) | 0 | [redacted] | 229,989 |
| CD01400:Lodestar Sand Road New Service | 780 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | (34) | 0 | [redacted] | 2,682 |
| CD01409:Citrine Skinner St, East Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,147) | 0 | [redacted] | (3,147) |
| CD01419:GRE N Stonington - DG Impact Study | 0 | 0 | 0 | 114,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,983 | 0 | [redacted] | 527,447 |
| CD01452:Impact - Lodestart N Canaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,828 | (19,702) | 0 | [redacted] | (5,873) |
| CD01461:Verogy, 669 Platt Road, Watertown | 2,471 | 0 | (405) | 0 | 10,407 | (178) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 12,294 |
| CD01470:DG Verogy Burlington | 0 | 0 | 0 | 218,081 | 0 | 42,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 260,166 |
| CD01484:SunJet Energy photovoltaic site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,939 | 821 | 558 | (3,499) | 0 | [redacted] | 63,819 |
| CD01566:DG - Impact Study Canterbury School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,660 | [redacted] | 135,660 |
| CD01748:Shunock 32P Relocate Ductbank | 343,405 | (4,838) | 18,142 | (231) | 0 | 0 | 0 | (219) | 0 | 0 | [redacted] | 356,258 |
| CD01755:Gales Ferry 11B New Switchgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,097 | 8,561 | 92,521 | 51,573 | 110,441 | [redacted] | 274,193 |
| CD00402:Bunker Hill 12B33 Cont Load Relief | (26,029) | 0 | (20,483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (46,511) |
| CD00532:Noera 13H96 Contingency Load Relief | 1,294 | 28 | (8,318) | 21,487 | (3,652) | (677) | 0 | 0 | 0 | (2,857) | [redacted] | 7,304 |
| CD00628:Greenwich 28F Ducts & cables | 6,296 | (8,196) | 92,262 | 160,113 | (27,079) | 4,621 | (13,254) | 0 | (76) | 1,169 | [redacted] | 215,856 |
| CD00728:Cedar Heights - Establish new fdr;4 | 1,266,023 | 630,427 | 926,360 | (138,827) | 80,044 | 2,486 | (0) | (0) | (22,443) | (6,196) | [redacted] | 2,737,875 |
| CD00741:31A6&31A15 Contingency Load Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,739) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (8,739) |
| CD00810:Williams St 9LSwitchgear/Getaway Ov | 0 | 0 | 0 | (47,952) | 0 | 0 | 0 | (115,599) | 157,016 | 818 | [redacted] | (5,716) |
| CD00832:Greenwich 27.6KV Stabilization | 139 | (5,923) | (5) | 0 | 3,150 | (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,684) |
| CD00858:12H16 Contingency Load Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (4,940) |
| CD00937:12N19 Overload Correction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (1,800) |
| CD00964:1G28 Contingency Overload | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,441 | 179,218 | 0 | 0 | 79,088 | 11,129 | [redacted] | 327,876 |
| CD01010:Scitico 27H8 Contingency Overload | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 398 |
| CD01047:Lakeview 31A Contingency Loading | 192,722 | 42,519 | 255,453 | 23,355 | (2,565,792) | 3,984 | (316) | 170,008 | 7,191 | 2,448,759 | [redacted] | 577,883 |
| CD01048:Mianus 16Q Contingency Load Relief | 0 | 4,824 | (7,191) | (2,810) | (14,978) | 486 | (178) | 0 | (11) | 0 | [redacted] | (19,860) |
| CD01065:Mystic 13K4 OL Upon Loss of A3 Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,048 | 42,589 | [redacted] | 156,637 |
| CD01066:Rockville 14W Cable Upgrades & Offl | 3,773 | 38 | (2,095) | 48,622 | (1,525) | (5,635) | (2,577) | 25,576 | 391 | 3,688 | [redacted] | 70,257 |
| CD01220:Berlin_Berlin SS Support for 6A4 & | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,057 | 178 | 143 | 0 | 184,335 | [redacted] | 470,714 |
| CD01358:Baldwin 13F65 Load Relief | 0 | 0 | (2,441) | 26,874 | 0 | (229) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 24,205 |
| CD01360:Niantic 21Y2 Overload | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,891 | (1,909) | 0 | 0 | 0 | 1,439 | [redacted] | 5,421 |
| CD01362:Overload West Brookfield 14H Sub | 0 | 0 | 0 | 29,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 29,439 |
| CD01369:2N10 Contingent Overloads | 0 | 0 | 51,659 | 44,423 | 616 | 24,037 | 0 | 0 | 418 | 0 | [redacted] | 121,153 |
| CD01377:Southington 4C12 Contingency Overlo | 0 | 0 | (344) | (1,083) | (842) | 0 | 0 | 0 | (2,217) | 0 | [redacted] | (4,487) |
| CD01378:43F3 Load Relief 90% Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01536:Falls Village 4L07-5L Express Feede | (7,345) | 340 | (1,103) | (6) | 1,332,675 | 0 | 0 | 1,213,025 | (1,453) | 322,811 | [redacted] | 2,858,944 |
| CD01544:Peaceable 12N17 / 12N14 Overload | (5,091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (5,091) |
| CD01558:Ridgefield 22N4 & 22N1 Normal Overl | 3,736 | 9,689 | (602) | 0 | 0 | 0 | (18) | 9 | 0 | 0 | [redacted] | 12,814 |
| CD01563:Sherwood Isle Connector Duct Damage | 0 | 268,237 | 43,588 | 9,534 | 2,171 | 195,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 518,799 |
| CD01568:Reconductor Portions of 11A58 & 11A | 0 | 0 | 0 | 524 | (1,006) | (1,476) | (757) | (153,690) | (43) | 0 | [redacted] | (156,448) |
| CD01577:13F71 Contingency Load Relief | 0 | 0 | 0 | 284,184 | (21,461) | (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 262,621 |
| CD01724:Farmington 1C Offload Newington 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,100 | 26,195 | 236 | [redacted] | 283,531 |
| CD01728:11Y3 Overloaded Step | 0 | (1,827) | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (1,908) |
| CD01794:22N7/12N15 Contingency Overload | 0 | 154,812 | 876 | 11 | 0 | 151 | 0 | 0 | 14 | (0) | [redacted] | 155,863 |
| Voltage Correction Annuals | 188,305 | 47,158 | 31,907 | 57,451 | 82,235 | 447,043 | 249,326 | 152,919 | 99,116 | 57,490 | [redacted] | 1,412,950 |
| 201209:NORWALK 9S - ADD 3RD XF & SWGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 48,759 |
| CS00061:Scitico 27H - Install 3rd XF & PCE | 0 | 0 | 3,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,456 |
| CS00166:Mansfield 12J Expansion | 33,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 33,495 |
| 468601:4.8KV GROUNDING FOR CODE COMPLIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (480,804) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (480,804) |
| 46860119:4.8 KV Delta Grounding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,789 | 0 | [redacted] | 858,789 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| GRPRLP15:GROUP RELAMP 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,547 | 0 | 0 | 323,595 | 0 | [redacted] | 678,142 |
| CD00959:New Brtn 5kv Conversion - 21W Porti | 0 | (87) | 0 | 2,061 | (55,232) | 1,586 | (9,242) | (11,451) | (743) | 0 | [redacted] | (73,108) |
| CD00978:New Brtn Conv Farmington 23L Sub. | (826) | (25,989) | (10,949) | (8,997) | (10,977) | (8,458) | 0 | 0 | (2,098) | 247 | [redacted] | (68,046) |
| CD00979:Convert 19R2 | (5,812) | (663) | 9,595 | (5,484) | (24,858) | (10,449) | (3,779) | (113) | 681,591 | 31,922 | [redacted] | 671,949 |
| 103225:WILLIMANTIC NETWORK ELIMINATION | 0 | 0 | 0 | (3,710) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (3,710) |
| 103358:WESTPORT - REPL TYPE "B" SEC & RE-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,146) | [redacted] | (1,146) |
| 103739:SUPPLY PORTION OF NORWALK N7 NTWI | 4,725 | (27,544) | 4,083 | (1,808) | (22,728) | (489) | (2,274) | 4,514 | 1,817 | 0 | [redacted] | (39,706) |
| CD00323:New Britain N57 Conversion (Arch St | 0 | 0 | 128,399 | 0 | 0 | 20,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 149,119 |
| CD01067:Replace Tri-colored Netwk Secondary | 68,704 | 41,905 | (7,856) | 1,154,632 | (13,093) | 38,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,282,336 |
| CD00669: Create an auto loop 30K11 with 7A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,158) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (3,158) |
| CD00723:12J5 System Resiliency Mansfield | 0 | (67) | (818) | 0 | 0 | (22,583) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (23,468) |
| CD00898:Mystic-Shunock Loops For MBI Improv | (832) | 0 | 22,800 | 21,355 | 17,246 | 3,722 | 479 | (50,568) | (8,486) | (3,780) | [redacted] | 1,936 |
| CD01009:15C8, 13B10, 13B21 New Loops | 0 | 0 | 342,743 | 0 | 0 | 327,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 670,487 |
| CD01037:TDRP Tunnel 12S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,044 |
| CD01039:Mystic 13K1 TDRP | (720) | 0 | (4,045) | 0 | 35,612 | (7,942) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 22,906 |
| CD01045:TDRP 2017 Project_Dooley 30K11 | 31,419 | (2,741) | 8,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 37,491 |
| CD01046:TDRP 2017 Project_Dooley 30K13 | 0 | 0 | (1,108) | 0 | (1,091) | 0 | 390 | 33,740 | (1,391) | 0 | [redacted] | 30,540 |
| CD01239:Dayville 24K Islanded Substation | (9,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (9,011) |
| CD01343:11N81 TDRP 2019 Analysis | 56,293 | 302 | (18,625) | (5,301) | 13,004 | 0 | 0 | 0 | (1,904) | (7,479) | [redacted] | 36,290 |
| CD01547:Newtown 12M4 TDRP | 11,975 | (891) | 2,194 | 217,196 | 9,361 | 0 | 0 | 0 | (1,969) | 0 | [redacted] | 237,865 |
| CD01634:Columbia 20Y1 TDRP_2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,228 | 929 | 842 | 303 | 1,017 | 0 | [redacted] | 101,318 |
| CD01636:Columbia 20Y2 2020 TDRP | 0 | 0 | 0 | 2,149 | 0 | 0 | 53,774 | 1,434 | (59) | 0 | [redacted] | 57,298 |
| CD01644:14M39 TDRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,753 | (20) | 177 | 0 | 17,822 | 15,409 | [redacted] | 41,140 |
| CD01647:17R11 TDRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461,954 | 320,472 | [redacted] | 1,782,426 |
| CD01649:CD01649 21H9 2020 TDRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,912 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 11,912 |
| CD01668:CD01668 21H8 2020 TDRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,403 | 90,260 | [redacted] | 220,663 |
| CD01685:TDRP Shunock 32P4 | 0 | 0 | 244,530 | (68,933) | 215,489 | 9,769 | 1,222 | 6 | 1,041 | 10 | [redacted] | 403,135 |
| CLPMOAR:CLP Momentary Outage Rel Tool | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 263,845 |
| ARUG4N21:UG Planned OBS New London | 0 | 25,196 | 7,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 32,382 |
| DQ1N21:DB Planned OBS - Norwalk | 174,724 | 37,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 212,366 |
| DR1B21:OH Reliability Improve Newtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,545 | (4,627) | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 142,918 |
| DR1S21:OH Reliability Improve Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,410 | 82,295 | 0 | [redacted] | 199,705 |
| DR2L20:OH RELIAB IMPROVE Torrington | 224,480 | 0 | 0 | 0 | 216,476 | 193,127 | (12,205) | 0 | 0 | 206,534 | [redacted] | 828,412 |
| DR2L21:OH Reliability Improve Torrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,068 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 154,068 |
| DR4D21:OH Reliability Improve Madison | 88,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879 | 525 | 0 | [redacted] | 90,875 |
| DR5T21:OH Reliab Improve Tolland | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 304 |
| CD01669:CT Helper Organization Replace OWS | 8,227 | 0 | 391,019 | 64,187 | 17,614 | 37,466 | 93,847 | 267,338 | 177,036 | 388 | [redacted] | 1,057,123 |
| CD01691:NBC Tap Rebuild Farmington 1C19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | (80) | 0 | [redacted] | 1,870 |
| 103857:REPLACE PRIORITY REJECT POLES - 4A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 2,142 |
| Reliability Improvement Annuals | 1,068,820 | 553,737 | 354,386 | 610,280 | 541,723 | 761,406 | 482,311 | 651,203 | 685,053 | 301,117 | [redacted] | 6,010,036 |
| CD00882:32R1 remove underbridge cable | 184,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 184,581 |
| CD01107:Heritage Village Southbury Reliabil | 51,072 | 72,198 | 10,489 | 884,291 | 2,684 | (423) | (715) | (36,511) | 2,368,144 | 147,755 | [redacted] | 3,498,984 |
| CD01195:Backyard Feed, Lydale Place Meriden | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 6,752 |
| CD01215:Greenwich – 22E36 – Reconductor wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,454) | (7,218) | (2,102) | 0 | [redacted] | (11,775) |
| CD01265:2019 Connecticut DB Insp/Fault Indi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,206,910 |
| CD01306:11C14 Back up to 600 customers | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (4,003) |
| CD01380:CT Lateral Reliab (2020 Grp 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 20,467 |
| CD01385:Reliability Greenwich Network N-2 | 190,615 | 8,161 | 6,111 | 5,371 | 0 | 340,568 | 5,414 | (43,593) | (223) | 0 | [redacted] | 512,423 |
| CD01388:Greenwich-11R55-reconductor A/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,355 | 0 | 0 | 1,665,324 | 13,060 | 77,023 | [redacted] | 1,785,762 |
| CD01436:2020 CT Trip Saver Program | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | (128) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (145) |
| CD01585:2021 TripSaver Program | 74,932 | 2,183 | (853) | (300) | 0 | 0 | (408) | (104) | 0 | 4,827 | [redacted] | 80,277 |
| CD01607:Hartford Reverse Risers Rebuilds | 0 | 4,595 | 659 | 26,242 | 58,158 | (25,852) | 18,663 | 7,947 | 8,524 | 20,893 | [redacted] | 119,827 |
| CD01612:Sandy Hook 37F3 Reliability Improve | 0 | 0 | 0 | 91,683 | 0 | 0 | 0 | (1,747) | (99) | 0 | [redacted] | 89,837 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CD01621:Mitigate Historical Osprey Outages | 19,785 | 479 | (1,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,268 | 0 | 0 | [redacted] | 26,690 |
| CD01652:Reconductor Ringed portion of 11A53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (78) | (4) | 10,488 | [redacted] | 10,406 |
| CD01697:Beacon Falls 11N83 and 11N84 Reliab | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,871 | 0 | 0 | 57,597 | 146 | 249,654 | [redacted] | 323,268 |
| CD01698:Kingfisher Lane Backyard Feed | 24,023 | (5,058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 18,966 |
| CD01713:CT Backbone Reliability | 30,592 | 0 | 0 | 0 | 82,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 112,842 |
| CD01722:Clapboard Ridge 8.32-13.2kV Convers | 65,501 | (29,155) | 3,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (601) | [redacted] | 38,890 |
| CD01781:5R4 Install New SR and MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,800 | 26,776 | 13 | 0 | 0 | [redacted] | 144,588 |
| CD01789:CT Lateral Reliability - 2021 | 12,807 | 4,689 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,607 | [redacted] | 27,593 |
| CD01791:Prince Hill Road 3/5/10 or More | 0 | 0 | 66,331 | 28,067 | 0 | 0 | 747 | 0 | (31) | 260 | [redacted] | 95,374 |
| CD01796:Torrington/Falls Village Lateral Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01801:7L85 Install RR and MR on East St | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,341 | (1,261) | 849 | 14 | 1 | 0 | [redacted] | 169,943 |
| CD01804:Reliability MR Project 3A12 | 0 | 0 | 0 | 113,203 | (0) | 14,392 | 13 | 1,542 | (63) | 2,677 | [redacted] | 131,764 |
| CD01809:Reliability MR Project 3A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,544 | 0 | 611 | (25) | 27,796 | [redacted] | 94,926 |
| CD01846:2022 Osprey Outage Mitigation | 541 | 1,217 | 24,457 | 22,806 | 44 | 16,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 65,306 |
| CD01858:CD01858 Elmdale Road 3/5/10 or More | 0 | 0 | 0 | 145,273 | 1,266 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 146,536 |
| CD01899:9L05 Reconductor Glenwood Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,772 | (7) | 0 | [redacted] | 68,765 |
| CD01917:River Rd Reconductor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01925:Country Club Development Waterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01927:31C2 Rabbit Hill Rd Reliability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,284 | 11,552 | [redacted] | 204,836 |
| CD01947:Fuse Pole 1808 Lateral Reconductor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01977:Stevenson Aerial Cable Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD02048:2022 Backbone Sweep Corrections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 16,417 | 74,601 | 283,735 | 253,918 | [redacted] | 628,963 |
| DQOH1S21:OH Planned OBS Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,925 | 10,238 | 1,751 | (56) | [redacted] | 87,857 |
| DR2M20:OH Reliability Improvement Cheshire | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (17,328) |
| DR4N20:OH RELIABILITY IMPROVE New London | 227,486 | 71,227 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 299,748 |
| CD00584:Remove Islanded S/S#42 Eggleston St | 0 | (1,394) | (1,317) | 0 | (6,975) | (280) | 0 | (0) | 0 | 0 | [redacted] | (9,967) |
| CD00680:Terryville 21Q S/S Elimination | (80,884) | (283,780) | (8,415) | (14,262) | 192,605 | 0 | 0 | (20,008) | (8,846) | 0 | [redacted] | (223,590) |
| CD00801:Tomac 12H 5kV Islanded Substation | 491,602 | 1,336,511 | 3,685 | 84,511 | 15,049 | (978) | 478 | 4,769 | (427) | 3,031 | [redacted] | 1,938,230 |
| CD00911:West Goshen 20U Substation Eliminat | 0 | 0 | (28,669) | (1,777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (30,446) |
| CD00925:Convert South Leonard Ave 5 kV Feed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,919 | 259,262 | [redacted] | 478,181 |
| CD01024:Norwalk 9S 5kV Elimination | 85,846 | (133,860) | 291,771 | 5,370 | 308,814 | 451,414 | 113,172 | 36,254 | 66,508 | 189,387 | [redacted] | 1,414,675 |
| CD01123:Center Street 24F Islanded Substati | 0 | (1,888) | (1,720) | (11,599) | 0 | 157,065 | (603) | (3,507) | (4) | 0 | [redacted] | 137,744 |
| CD01340:Yale Ave 25L Islanded Substation | 0 | 10,657 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 10,746 |
| CD00412:CL&P Repl Net. Xfmrs Blanket | 165,860 | 36,015 | 28,043 | (20,688) | (908) | 99,700 | 0 | 11,396 | 869 | 319,995 | [redacted] | 640,281 |
| 103353:CL&P REPLACE LEAKING SPLICES | (2,831) | 158 | (1,401) | 38,032 | 41,553 | 0 | 0 | 35,506 | 9,922 | 0 | [redacted] | 120,939 |
| 10161021:Repair & Repl of CL&P UG Structures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,852 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 303,852 |
| 103427:COMPLETE THE PRATT STREET UG LOOP1 | 5,545 | 0 | 0 | 96,909 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 102,670 |
| 103587:REFEED WEST HILL DR-WH-NEW 1PH URD | 0 | 0 | 0 | (832) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (800) |
| AROH1S21:OH Planned OBS Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD00759:NB Post Office Switchgear and Loop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,215 | 28,413 | [redacted] | 964,627 |
| CD00780:Circuit 3505 Park Rd W Htfd Convers | 172 | 167 | (1,965) | 5 | (17,487) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,092) | [redacted] | (24,199) |
| CD00830:Cos Cob 11R53 PILC Cable Replacemen | 0 | (2,130) | 0 | 0 | 1,971,232 | 63,259 | 0 | 0 | 0 | 1,326 | [redacted] | 2,033,687 |
| CD00946:1K10/13S7 Contingency Overload | 0 | 1,384,538 | (4,078) | 195,382 | 4,909 | 79,415 | (392) | 0 | 1,534 | 28,008 | [redacted] | 1,689,316 |
| CD01122:1205 Feeder - Eliminate Redundant C | 0 | 0 | 50,042 | 0 | (160) | 0 | 0 | 0 | 197,763 | 0 | [redacted] | 247,645 |
| CD01132:Triangle 11A Repl Cables for SS wor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,681 | (12,779) | [redacted] | 151,901 |
| CD01144:Reroute 35L9 and 35L10 getaways | (2,262) | 0 | 0 | 0 | (38,823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (41,085) |
| CD01694:Repl Sw 630 Rex Forge Southington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 166,320 |
| CD02012:2N08 PILC Cable Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD02070:Replace Failed Getaway 30R10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,984 | 207 | [redacted] | 354,191 |
| 476891:HTFD - CFM 47N9 | 0 | 0 | (48,858) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (48,858) |
| CD00918:Northwest Hartford 2N DGI Sensors | 0 | 0 | 23,481 | 62,755 | 15,129 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 102,098 |
| CD00920:South Meadow 1A DGI Sensors | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,012 | 11,371 | 5,071 | 0 | 0 | 8,832 | [redacted] | 34,286 |
| CD00921:Van Dyke 12 DGI Sensors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,320 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CD00928:Freight 11W DGI Sensors | 3,192 | 3,510 | 1,501 | 2,747 | 1,660 | (42) | 42 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 12,609 |
| CD00943:Black Rock 11H DGI Sensors | 4,306 | 2,747 | 2,344 | 2,720 | 2,338 | 21 | (11) | 0 | 0 | 10,987 | [redacted] | 25,452 |
| CD00944:Cos Cob 11R DGI Sensors | 4,687 | 4,905 | 2,354 | 2,826 | 1,554 | (42) | (11) | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 16,274 |
| CD00945:Farmington 1C DGI Sensors | 44,480 | 27,679 | 2,105 | 3,616 | 2,402 | 127 | (11) | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 80,400 |
| CD00947:Westside 7A DGI Sensors | 2,285 | 1,241 | 2,259 | 1,898 | 5,302 | 5,122 | (11) | 0 | 0 | 2,497 | [redacted] | 20,594 |
| CD00948:Williams 9L DGI Sensors | 0 | 1,315 | (42) | 0 | 658 | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,909 |
| CD00973:UG Automation Champion Dr. Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,496 | 0 | 0 | (302,180) | 0 | [redacted] | 19,316 |
| CD00976:Eliminate Manual Switchgear I84 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,604 | [redacted] | 104,604 |
| CD01121:302P Switchgear Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,589 | 0 | [redacted] | 10,589 |
| CD01319:Hartford Steam Plant - Automate Svc | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 644 |
| 101610:REPAIR & REPL OF CL&P UG STRUCTURES | 32,756 | (32,405) | (27,176) | 97,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,119 | 92,113 | [redacted] | 246,389 |
| 10161019:REPAIR & REPL OF CL&P UG STRUCTUR | 0 | 0 | 0 | 273,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 273,637 |
| CD01810:Vault#9 Prospect St, Ridgefield UCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CD01406:Central Line Sensors 3G to 4G | 0 | 0 | (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (61) |
| CTGISMAP:GIS GEOSPATIAL ACCURACY | 0 | 0 | 1,782,724 | 0 | 0 | 1,279,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,062,684 |
| CTMONITOR:CT BATTERY MONITORING OP-18 | 0 | 16,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 16,254 |
| UCONN219:2019 ENERGY CTR UCONN PROJECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 481,539 |
| CS00028:SS DC BATTERY VOLT MONITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 19,026 |
| CS00150:NE Simsbury 43F - Sound barrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (167) | [redacted] | (167) |
| CS00152:S/S Recloser Auto - Torrington 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,164) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (11,164) |
| CS00157:Cos Cob 11R - Station Service Upgd | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,290 | 24,710 | (254) | 14,433 | 32,575 | [redacted] | [redacted] | 631,754 |
| CS00187:Windsor Locks 14K - Circuit Breaker | 894 | 451 | 990 | 690 | 346 | 446 | 44,213 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 48,029 |
| CS00195:Spare Transformer Assembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,740 |
| CS00200:Canton 5R - Greenjacket Animal Prot | 21,717 | 0 | 3,506 | 0 | 1,662 | 991 | 0 | 18,861 | 1,004 | 195 | [redacted] | 47,936 |
| CS00219:Tracy 14M -E-Mfg Switch Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 2,690 |
| CS00221:Canton 5R -E-Mfg Switch Replacement | 1,300 | 5 | 1,356 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 3,432 |
| CS00222:Scitico 27H-E-Mfg Switch Replacemnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 359,418 |
| CS00290:Gales Ferry 11B-Regulator installat | 1,470 | 0 | 3,344 | 0 | 1,666 | 1,112 | 0 | 2,429 | 1,019 | 185 | [redacted] | 11,226 |
| CS00325:Southington 4C-Install 115kV Brkr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00339:Norwalk 9S Install Regulators | 0 | 17 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 517 |
| CS00362:Impedance Ground Fault Detection | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 141 |
| CS00384:S.Meadow 1A Feeder Fault Locator | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,760 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 161,121 |
| CS00428:BES Battery Monitor Program | (31,594) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (31,594) |
| CS00448:Glenbrook 1K BES Battery Monitor | 48,374 | 189 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 48,611 |
| CS00449:Darien 13S BES Battery Monitor | 1,241 | 0 | (395) | (473) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 374 |
| CS00458:W Brookfield 14H BES Battery Monito | 38,275 | 0 | (1,275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 37,001 |
| CS00459:Stony Hill 48C BES Battery Monitor | 53,948 | 1,401 | 14,571 | 0 | 1,901 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 72,063 |
| CS00460:Rocky River 12Y BES Battery Monitor | 24,631 | 1,215 | (1,177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 24,669 |
| CS00480:Salisbury 21J Battery Monitor | 0 | 0 | 2,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 2,457 |
| CS00481:Bates Rock 21K Battery Monitor | 4,925 | 0 | 16,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 21,520 |
| CS00482:Newtown 12M Battery Monitor | 33,715 | 284 | (1,396) | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 34,156 |
| CS00483:Southington 4C Battery Monitor | 22,540 | 189 | (178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 22,551 |
| CS00484:Canal 15Q Battery Monitor | 33,453 | 968 | (1,366) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 33,055 |
| CS00485:Todd 30L Battery Monitor | 46,173 | 773 | (1,342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 45,604 |
| CS00504:Peaceable 12N Battery Monitor | 23,966 | 189 | (1,177) | 0 | 0 | 3,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 26,868 |
| CS00505:Mystic 13K Reactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,429 | 1,655 | 7,258 | (10,963) | [redacted] | 614,379 |
| CS00509:Bristol 11K Battery Monitor | 35,670 | 189 | (1,268) | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 35,139 |
| CS00510:Bunker Hill 12B Battery Monitor | 33,656 | 189 | (1,177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 32,669 |
| CS00511:Chippen Hill 15U Battery Monitor | 35,597 | 553 | (1,177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 34,973 |
| CS00512:S Naugatuck 21L Battery Monitor | 48,104 | 292 | (1,177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 47,218 |
| CS00535:NW Hartford 2N Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,310 | 2,087 | 977 | 0 | 0 | [redacted] | 57,374 |
| CS00538:Branford 11J Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,354 | 4,904 | [redacted] | 24,258 |
| CS00539:Campville 14R Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,833 | 1,565 | 0 | 0 | [redacted] | 92,398 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| CS00540:E Hartford 32G Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,807 | 1,079 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 44,887 |
| CS00572:Farmington 1C Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,052 | 0 | [redacted] | 49,052 |
| CS00594:Hopewell 22R Battery Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00115:Newington 4A - Replace 4A-1X | 0 | 0 | 0 | 4,289,432 | 17,572 | 1,118 | 593 | 37,247 | 0 | 6,162 | [redacted] | 4,352,124 |
| CS00117:Newington 4A - Replace 4A-3X | 0 | 0 | 0 | 3,160,545 | (3,545) | 643 | 1,218 | 1,329 | 0 | 721 | [redacted] | 3,160,911 |
| CS00247:Stepstone 35L - Ins 2nd XF & Swgr | 9,849 | 368 | 735 | 368 | 368 | 368 | 368 | 15,452 | 7,957 | 11,926 | [redacted] | 47,758 |
| CS00272:Rood 24J 2nd XF & SWGR | 0 | 0 | 8,924,867 | 99,102 | 89,997 | (92,032) | 8,656 | 8,507 | 1,165 | 241 | [redacted] | 9,040,504 |
| CS00273:NE Simsbury 43F 2nd XF & SWGR | 2,901 | 602 | 0 | 0 | 7,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 10,716 |
| CS00581:Ridgefield 22N Rplc 3-Xfmr Relay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00090:DSCADA LTC Controls | 0 | 21,323 | 996 | 665 | 3,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 26,015 |
| CS00430:Cedar Heights 4R DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,530 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 479,530 |
| CS00432:Waterside 22M DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,025 | (29,419) | 0 | 0 | [redacted] | 718,606 |
| CS00433:Lakeview 31A DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,862 | [redacted] | 464,862 |
| CS00495:Cos Cob 11R DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00496:E Hartford 32G 11R DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,809 | (2,065) | 2,550 | [redacted] | 736,294 |
| CS00499:Todd 30L DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,408 | 4,426 | 798 | [redacted] | 440,631 |
| CS00501:Weston 21M DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,996 | 1,792 | 814 | [redacted] | 766,602 |
| CS00521:Card 11F DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00523:Flax Hill 24A DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00525:Mystic 13K DSCADA LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00095:Dnlsn - Frybrook 13B - Bus Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00137:South Meadow 1A - Netw Monitoring S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,572 | 2,749 | 0 | 0 | [redacted] | 5,321 |
| CS00160:Freight 11W -Network Monitoring Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 191,662 |
| CS00237:Farmington 1C - Digital Grid | 0 | 0 | 0 | 392,622 | 0 | (3,800) | 17,710 | (17,073) | 0 | 0 | [redacted] | 389,459 |
| CS00238:Cos Cob 11R - Digital Grid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,579 | 0 | [redacted] | 339,579 |
| C320003:Van Dyke 12 Install Animal Protecti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 104,705 |
| CS00360:Foxwoods 43P Replace Breakers | 5,938 | 199 | 7,100 | 26,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 39,701 |
| CS00377:Suffield 36M Remove Cap Bank N72005 | 0 | 0 | 6,811 | 238,283 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 245,383 |
| CS00508:Forestville 12A Duc Bnk X-DSN92038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CS00590:S End 1G DSCADA Xfer DSN72004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,758 | [redacted] | 171,758 |
| CS00647:69MX Recloser & DSCADA XN92051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| DSCN:DIST S/S OBSOLESENCE ANNUAL - GEN. | 30,352 | 556 | 289,263 | 3,823 | (7,450) | 426,875 | 437,369 | 85,288 | (119,088) | (264,616) | [redacted] | 882,372 |
| DSCN21:2021 CT D SS Planned Annual | 428 | 89,839 | 37,047 | 0 | 0 | 247,007 | 85,531 | 331,843 | 15,614 | 292,777 | [redacted] | 1,100,088 |
| DSCN22:2022 CT D SS Planned Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,173 | 342 | 28,867 | [redacted] | 65,382 |
| 201423:WILLIAMS ST. 9L - REPLACE SWITCHGEA | 1,270 | 766 | 5,556 | 6,561 | 1,270 | 1,270 | 56,069 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 72,762 |
| CS00107:Air Circuit Breaker Replacements | 40,809 | 2,932 | 4,437 | 0 | 2,779 | 1,863 | 1,038 | 2,426 | 9,062 | 127,518 | [redacted] | 192,865 |
| DF1B:HMP/XLP DB CABLE REPL NEWTOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (98) |
| DF2L:HMP/XLP DB CABLE REPL TORR CL&P | 0 | 0 | 0 | 29,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (425) | [redacted] | 29,372 |
| DF3H:HMP/XLP DB CABLE REPL HRTFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,413 | 13,701 | 3,009 | 0 | [redacted] | 24,123 |
| DF5W:HMP/XLP DB CABLE REPL DANIELSON | 3,941 | 0 | 0 | 0 | 2,287 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 6,398 |
| 10139520:Direct Buried Cable Replacement | (6,602) | 0 | 0 | 0 | 240,352 | 527 | 0 | 0 | 0 | 688 | [redacted] | 234,965 |
| 10139521:Direct Buried Cable Replacement | 625,504 | 401,249 | 15,076 | 9,833 | 377,319 | 104,472 | 209,318 | 32,243 | 67,274 | 1,229,865 | [redacted] | 3,072,153 |
| 101395C:2019 DB Cable Replacement | 0 | (8,925) | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (8,183) |
| 10139SD:2020 DB Cable Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 | [redacted] | 1,682 |
| 1B030344P:Holly PL, Monroe - DB Cable Replace | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 200 |
| 1N721224P:Relocate OH Facilities on Rt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26,783) | 0 | (3,334) | 0 | [redacted] | (30,117) |
| 2L030956P:Orchard Hill Rd, Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (5,011) |
| 2M920415P:Main St, Southington - DB Cable Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,064) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (1,064) |
| 3H031966P:Apple Ln, Simsbury - DB Cable Repl | 0 | 0 | 7,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 7,750 |
| 3H033666P:Orchard Rd, Windsor - DB Cable Repl | 0 | 0 | 2,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 2,925 |
| 3H922097P:Shadowbrook Ln, Simsbury - DB Cabl | 0 | 0 | (52,611) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (52,611) |
| 5T921747P:Eastwood Dr, E Windsor - DB Cable R | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 12 |
| 80041309P:Cinnamon Dr, Newington - DB Cable F | 0 | 0 | 1,776 | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,774 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| 80070646P:Fairway Dr, Stamford - DB Cable Rep | (2,909) | (3,820) | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (6,388) |
| 80092160P:575 Jarvis St Cheshire Reconductor | 155,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,698) | 0 | [redacted] | 152,812 |
| 80102179P:1175 Hebron Ave, Glastonbury - DB C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (212) | [redacted] | (212) |
| 80104359P:4332 Town Brook, Middletown - DB C | 280,292 | (67,270) | 113,923 | 0 | 93,756 | 377,565 | 391,577 | (1,013,371) | 521,568 | (503,174) | [redacted] | 194,866 |
| 80122715P:51 Hartford Turnpike, Vernon - DB C | 221,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 221,748 |
| 80134772P:Griffin Rd N, Windsor-DB Cable Repl | 0 | 518,478 | 57,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 576,214 |
| 80140261P:Charcoal Hill Cmn, Westport - DB Ca | 217,481 | (446) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 217,035 |
| CD00779:31A2 Leefair Condos Cable Rpl & Lp | 0 | 0 | 0 | (3,519) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (3,519) |
| CD00986:Cable inject Trinity Ave, Glastonbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,806) | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (2,806) |
| CD01057:W. Hyderdale Dr Gosh DB Cable Repl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,802 | (13,538) | [redacted] | 105,265 |
| CD01114:Plymouth Industrial Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,089,513 | [redacted] | 3,089,513 |
| CD01166:Middletown Westside 7A79 Westlake R | 17,350 | 0 | 0 | (47,872) | 0 | 0 | 540,976 | 149,133 | 5,043 | 0 | [redacted] | 664,630 |
| CD01173:Coal Pit Hill Condos | (23) | 0 | (11) | 0 | (25,754) | (10,466) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (36,254) |
| CD01201:CDOT Beachside Ave Bridge Rebuild | 34,382 | 1,942 | 58,747 | (80) | 0 | 0 | 725 | 0 | (3,681) | 0 | [redacted] | 92,034 |
| CD01386:2020 CT DB Insp/Fault Ind Repl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,455,757 |
| CD01526:5 Nabby Rd – DB Cable Replacement | 7,516 | 21 | 0 | 97,144 | 3,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 108,036 |
| CD01561:2021 CT DB Insp/Fault Indicator Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 647,837 |
| CD01743:DB Cable Repl Ledgewood Rd Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,960 | 3,263 | 5,698 | 0 | 15,054 | [redacted] | 315,975 |
| CD01778:Hollis Dr DB Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,632 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 242,632 |
| CD01788:Rob Rider Road DB Replacement 12N14 | 105,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 105,094 |
| CD01908:Parade Ground Court DB Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,398 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 39,398 |
| CD02079:Lighthouse Hill Windsor DB Cable Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,327 | [redacted] | 252,327 |
| CD02293:Somers Rd Enfield DB Cable Replace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,975 | [redacted] | 435,975 |
| 101395:DIRECT BURIED CABLE REPLACEMENT PRO | 5,077,291 | 2,926,985 | 418,954 | 1,970,897 | 1,023,614 | 1,400,627 | 3,994,484 | 736,888 | 2,291,817 | 9,664,760 | [redacted] | 29,506,317 |
| CTTRVH22:CT Elec Transm Fleet Cap Veh Purch | 0 | 0 | 0 | 1,847,982 | (1,847,982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 21731:Newtown Purchase | 1,237 | 0 | 1,098 | 0 | 2,773 | 1,425 | 433 | 23 | 74 | 174 | [redacted] | 7,236 |
| REDB1D:CL&P DISTRIBUTION REAL ESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,152 | 0 | [redacted] | 81,152 |
| 16720:CL&P-D Mat & Log Furn & Equip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 19724:CL&P ML 2019 LOB - GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 293 |
| 21712:CL&P-D ML 2021 LOB | (902) | 0 | 701 | 0 | 651 | 152,467 | 787 | 84,538 | 417 | 263 | [redacted] | 238,922 |
| 22712:CL&P-D 2022 ML LOB Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,284 | 0 | 4,614 | 265,735 | 84,394 | [redacted] | 709,027 |
| MLCP2015:Stores CL&P Equipment Upgrades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 17703:CL&P Facilities Bldg Structures LOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 68 |
| 18703:2018 FAC CL&P-D LOB Bldgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21,405) | 41,356 | [redacted] | 19,951 |
| 19703:2019 CL&P Fac LOB Proj under $500k | 1,379 | 80 | (29,117) | 361 | (783) | 1,841 | (263) | 13 | (154) | (225) | [redacted] | (26,868) |
| 20703:CL&P-D Fac LOB for 2020 | 158,093 | 0 | 23,407 | 872 | 1,578 | (4,076) | 2,624 | 5,026 | 659 | 8,707 | [redacted] | 196,891 |
| 21703:CL&P-D Fac 2021 LOB | (88,225) | 124 | 185,186 | 129,879 | 23,887 | 85,365 | (24,445) | 129,951 | 3,483 | 221,932 | [redacted] | 667,136 |
| 217100:Har - 3rd Fl Renovation | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | (793) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (455) |
| 217102:Replace lighting with LEDs | 4,760 | 0 | 0 | 3,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 8,702 |
| 217103:Southington LED Lighting Install | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,273) | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (15,273) |
| 217105:Replace lighting with LEDs | 3,340 | 0 | 0 | 1,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,353 | 0 | [redacted] | 9,474 |
| 217109:roof parapet wall replacement | (36,536) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,399 | 0 | 0 | [redacted] | (22,138) |
| 217110:north/east wall window replacement | 0 | 0 | 0 | (12,507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (12,507) |
| 217112:Cheshire Parking Lot Paving | 0 | 0 | 0 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 1,085 |
| 217114:CL&P 2021 LOB Add'l Projects | 90 | 0 | 102,088 | 44,934 | 0 | 13,515 | 0 | 97,879 | 27,555 | 5,000 | [redacted] | 291,060 |
| 217116:New London Water Proofing/Drywall | 0 | 0 | 372,068 | 12,884 | 8,545 | 520 | 380 | 208 | 0 | 0 | [redacted] | 394,604 |
| 217119:Berlin ATC Bldg Env Assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 217126:2021 CL&P-D LOB Fac Projects | 869 | 5,710 | 33,120 | 19,602 | 15,867 | 320 | (2,441) | 17,006 | 0 | 4,079 | [redacted] | 94,132 |
| 21765:Generator Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,696 | [redacted] | 764,696 |
| 21767: Dock and Façade Replacement | (19,400) | 1,209 | (2,207) | 751 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (19,172) |
| 21780:BCW - Bathroom Renovation | (4,734) | 0 | 0 | 0 | 4,154 | 0 | 0 | 13,787 | 0 | 0 | [redacted] | 13,207 |
| 21787:HVAC Building Management System Ins | (12,337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | (12,337) |
| 21793:Overhead Door Replacement | 0 | 0 | 179,707 | 39,960 | 8,114 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 228,384 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFT2022:CT Field Training Tools & Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| CTFTSWGR:Three-phase ISG Switchgear Berlin | 117,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 117,819 |
| 21794:2nd FL Bathroom Renovation | (6,595) | 1,252 | 15,811 | (103) | 2,099 | 0 | 0 | 0 | (19,734) | 0 | [redacted] | (7,270) |
| 22703:CL&P-D Fac 2022 LOB - Bldgs & GP | 0 | 24,671 | 33,498 | 16,419 | 140,073 | 83,345 | 283,174 | 65,867 | 308,572 | 1,580,209 | [redacted] | 2,535,828 |
| 22742:Cheshire Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,905 | 224 | 912,850 | [redacted] | 935,980 |
| 22746:Waterbury-Freight Satellite Svc Ctr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 22753:Roof Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,281 | [redacted] | 990,281 |
| 22759:Torrington Paving Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,323 | 191,533 | [redacted] | 450,857 |
| 22769:Fan coil unit replacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 22774:CL&P-D 2022 LOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,486 | 184,425 | [redacted] | 201,912 |
| 22778:RSO office construction reovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,974 | [redacted] | 118,974 |
| 22782:Replace paving West Yard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 22784:2022 CL&P-D LOB - Add'l Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,930 | [redacted] | 7,930 |
| 22793:2022 CL&P-D Additional LOB Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 22794:Small Building Renovations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,719 | [redacted] | 113,719 |
| 21752:Norwalk Garage Expansion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,415,978 | [redacted] | 3,415,978 |
| IT21476:2021 Modern Desktop - CL&P - D | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,076 | [redacted] | 965,383 |
| 17CCAR11:CT AMR Solutions 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| 17CCDH11:CT Disconnect Handhelds 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [redacted] | 0 |
| | 31,084,629 | 18,877,648 | 35,578,608 | 35,220,249 | 26,514,954 | 34,934,857 | 25,491,762 | 23,060,823 | 39,873,750 | 29,362,855 | [redacted] | 300,000,136 |
| | | | | | | | | | | 300,000,136 | | |